

三

圖射

八三

海緩

時與

山第

一

三

直

二

三

三 对抚邦

三

果表
家

三

量。监测结果真

密

章

机连锁等安全设施运行基本正常。

五、危险废物管理

经现场检查核实探伤室暗室设有危险废物储存罐，定期由有资质的沈阳振兴固体废物处置有限公司收储。

五、建议和要求

- 1、按照环评要求在探伤室内设置固定式剂量监测仪；
- 2、加强对辐射防护安全设置的维护；
- 3、及时修正应急预案及相关辐射防护制度；
- 4、核实职业照射个人剂量。

上述各项，建设单位整改落实后，可作为项目竣工环保验收的依据。

验收现场核查组

2018年2月6日

参加会议的人员（见签到名单）有：高磊、于洋、纪强（抚顺化工机械有限公司）、王红军（专家）、张志兴（专家）、刘兰馨（专家）、梁学志（探伤室设计单位）、马子超、刚巍（探伤室施工单位）、金文斌、张权（建筑施工监理单位）、尹宪龙（验收监测报告编写单位）、裴琳（环评单位），共13人。